

Termoigrometro

testo 608 - Monitoraggio costante delle condizioni ambientali

Visualizzazione continua di temperatura, umidità e punto di rugiada

Valori max/min

Monitoraggio della batteria

Ulteriori vantaggi testo 608-H2:

La funzione di allarme a LED segnala il superamento dei valori limite

Grande precisione: ± 2 %UR



%UR

°C

°C td

L'igrometro economico testo 608-H1 misura costantemente umidità, temperatura e punto di rugiada. L'ampio display è facilmente leggibile anche a distanza, il dispositivo di aggancio e supporto consente di posizionare in modo flessibile lo strumento di misura su parete o superfici orizzontali. L'igrometro testo 608 è dotato di display per la visualizzazione dei valori max./min. e di visualizzazione dello stato di carica della batteria. Il sensore di cui è dotato,

stabile nel lungo periodo, permette di eseguire misurazioni precise anche dopo anni. L'igrometro testo 608-H2 con allarme segnala in modo affidabile il superamento dei valori limite di umidità e temperatura nei vivai, magazzini, musei, camere bianche, laboratori, ecc.

Dati tecnici / Accessori

testo 608-H1

testo 608-H1 Igrometro testo 608-H1 con batteria; misura umidità, punto di rugiada e temperatura



Codice 0560 6081

testo 608-H2

testo 608-H2 Igrometro testo 608-H2 con funzione di allarme a LED, batteria e protocollo di collaudo; misura umidità, punto di rugiada e temperatura



Codice 0560 6082

Dati tecnici generali

Campo misura	18 s
Temp. stoccaggio	-40 ... +70 °C
Tipo batteria	Batteria 9V
Durata batteria	ca. 1 anno
Peso	168 g
Dimensioni	111 x 90 x 40 mm
Materiale/Custodia	ABS
Display	LCD, 2 linee
Garanzia	2 anni

Dati tecnici	testo 608-H1		testo 608-H2	
	NTC	Sensore di umidità Testo, capacitivo	NTC	Sensore di umidità Testo, capacitivo
Campo misura	0 ... +50 °C -20 ... +50 °C td	+10 ... +95 %UR	-10 ... +70 °C -40 ... +70 °C td	+2 ... +98 %UR
Precisione ±1 digit	±0,5 °C (a +25 °C)	±3 %UR (+10 ... +95 %UR)	±0,5 °C (a +25 °C)	±2 %UR (+2 a +98 %UR)
Risoluzione	0,1 °C	0,1 %UR	0,1 °C	0,1 %UR
Temp. lavoro	0 ... +50 °C		-10 a +70 °C	

Accessori	Codice
Accessori strumento di misura	
Certificato di taratura ISO/Umidità; punti di taratura 11,3%UR e 75,3%UR a +25°C	0520 0006