


# Weller®



4ETHL  
4ETKL  
4ETOL  
4ETSL

compatible

D

ACHTUNG! Verwenden Sie bitte die oben aufgeführten Lötspitzen. Bitte beachten Sie, dass die unten aufgeführten Lötspitzen nicht mit dem LötKolben WEP70 kompatibel sind.

GB

CAUTION! Please use the above listed soldering tips. The below mentioned soldering tips are not compatible with your WEP 70 soldering iron.

E

PRECAUCIÓN. Utilice las cabezas de soldador que se muestran arriba. Tenga en cuenta que las cabezas de soldador que se muestran más abajo no son compatibles con el soldador WEP70.

F

ATTENTION ! Veuillez utiliser les pannes à souder citées ci-dessus. Veuillez noter que les pannes à souder citées ci-dessous ne sont pas compatibles avec le fer à souder WEP70.

I

ATTENZIONE! Utilizzare le punte saldanti elencate sopra. Tenere presente che le punte saldanti elencate in basso non sono compatibili con il saldatore WEP70.

P

ATENÇÃO! Use as pontas de solda listadas em cima. Observe que, as pontas de solda listadas em baixo não estão compatíveis com o ferro de soldar WEP70.

NL

ATTENTIE! Gelieve de hierboven vermelde soldeerpunten te gebruiken. Gelieve er rekening mee te houden dat de onderaan vermelde soldeerpunten niet compatibel zijn met de soldeerbout WEP70.

SLO

OBSERVERA! Använd ovan nämnda lödspetsar. Lödspetsarna nedan är inte kompatibla med lödkolven WEP70.

HR

PAŽNJA! Upotrijebite gore navedene vrhove za lemljenje. Imajte na umu da dolje navedeni vrhovi za lemljenje nisu kompatibilni s lemnim klipom WEP70.



4ETH  
4ETK  
4ETO  
4ETS

not compatible



BEMÆRK! Anvend venligst ovennævnte loddespidser. Bemærk venligst, at de loddespidser, der nævnes nedenfor, ikke er kompatible med loddekolben WEP70.



HUOMIO! Käytä yllä esitellyjä juotoskärkiä. Huomioi, että alla esitellyt juotoskärjet eivät ole yhteensopivia juotoskolvin WEP70 kanssa.



ΠΡΟΣΟΧΗ! Χρησιμοποιείτε παρακαλώ τις πιο πάνω αναφερόμενες ακίδες συγκόλλησης. Προσέξτε παρακαλώ, ότι οι πιο κάτω αναφερόμενες ακίδες συγκόλλησης δεν είναι συμβατές με το έμβολο συγκόλλησης WEP70.



DİKKAT! Lütfen yukarıda bulunan havşa uçlarını kullanınız. Lütfen aşağıda bulunan havşa uçlarınının WEP70 havşası ile uyumlu olmadığını göz önünde bulundurunuz.



POZOR! Použijte prosím výše uvedené pájecí hroty. Mějte na paměti, že níže uvedené pájecí hroty nejsou kompatibilní s páječkou WEP70.



UWAGA! Należy korzystać z wymienionych powyżej grotów. Należy pamiętać, że podane poniżej groty nie są kompatybilne z lutownicą WEP70.



FIGYELEM! A fent felsorolt forrasztócsúcsokat használja. Vegye figyelembe, hogy az alább felsorolt forrasztócsúcsok nem kompatibilisek a WEP70 forrasztópákkal.



POZOR! Použite, prosím, hore uvedené spájkovacie hroty. Prihľadajte, prosím, na to, že dole uvedené spájkovacie hroty nie sú kompatibilné so spájkovačkou WEP70.



OPOZORILO! Uporabljajte zgoraj navedene spajkalne konice. Upoštevajte, da spodaj navedene spajkalne konice niso združljive s spajkalnikom WEP70.



TÄHELEPANU! Palun kasutage ülalpool loetletud jootekolvi otsikuid. Pange tähele, et allpool loetletud jootekolvi otsikud ei sobi kasutamiseks jootekolviga WEP70.



DĖMESIO! Naudokite pirmiau nurodytus litavimo antgalius. Atkreipkite dėmesį į tai, kad toliau nurodytų litavimo antgalių negalima naudoti kartu su WEP70 lituokliais.



ВНИМАНИЕ! Моля използвайте указаните горе накрайници за поялник. Моля имайте предвид, че указаните долу накрайници за поялник не са съвместими с поялника WEP70.



ATENȚIE! Vă rugăm să utilizați vârfulile de lipit specificate mai sus. Vă rugăm să rețineți că vârfulile de lipit specificate mai jos nu sunt compatibile cu ciocanul de lipit WEP70.



ВНИМАНИЕ! Используйте указанные выше жала. Обратите внимание, что указанные ниже жала несовместимы с паяльником WEP70.



注意！请使用上面列出的烙铁头。请注意，下面所列的烙铁头与WEP70电烙铁不兼容。