

CA 6528

TESTER DI ISOLAMENTO E CONTINUITÀ



Isolamento a 250 / 500 / 1000 V Resistenza di isolamento fino a 11 G Ω Modalità manuale, lock o timer Misurazione della tensione AC e AC+DC fino a 700 V Continuità a 200 mA

Allarme visivo, retroilluminazione blu/rossa



OFF







IEC 61557



ERGONOMIA

Leggero, solido e compatto, il tester di isolamento CA 6528 è appositamente progettato per l'impiego sul campo, anche indossando i guanti di protezione. Il design ergonomico assicura la massima semplicità d'uso:

- ▶ **Display digitale 2 livelli** per la visualizzazione contemporanea del valore dell'isolamento e della tensione di prova effettiva con una leggibilità sempre ottimale
- ► Retroilluminazione bicolore
- ▶ Guaina antiurto per una presa più salda
- ▶ Supporto da tavolo altamente stabile in caso di appoggio su un piano orizzontale
- ▶ Custodia per il trasporto dotata di tracolla per poter lavorare con le mani libere e riporre ordinatamente gli accessori di misura
- ▶ **Spegnimento automatico** per prolungare la vita utile delle batterie
- ▶ **Soglie di allarme** configurabili per visualizzare istantaneamente il risultato della prova





utilizzo a mani libere

HOLD: blocca automaticamente la visualizzazione al termine di ogni misurazione

Avvio del **TEST**

Selettore a 7 posizioni per un accesso diretto alle funzioni



Display LCD digitale retroilluminato a due livelli: valore di isolamento e tensione effettiva

4 tasti per gestire tutte le funzioni: HOLD, retroilluminazione, compensazione resistenza dei cavi, buzzer, timer, ecc.

Boccole di misura



619: 1 B

FUNZIONI E APPLICAZIONI

Sicurezza

CA 6528 è un dispositivo sicuro, in grado di rilevare automaticamente la presenza di tensioni pericolose: se la tensione esterna supera i 30 V, la misurazione dell'isolamento si interrompe in automatico, annullando il test.

Misurazioni

Progettato per misurare l'isolamento a 250 V / 500 V / 1000 V, il tester CA 6528 si presta a svariate applicazioni e offre prestazioni superiori anche in termini di misurazione della resistenza di isolamento (fino a 11 $G\Omega$), della resistenza (fino a 420 $k\Omega$) e della tensione (700 V AC/DC). Conformemente alle disposizioni di legge in vigore, la misurazione della continuità deve essere effettuata con una corrente di prova ≥ 200 mA e fornisce la compensazione automatica della resistenza dei cavi, per assicurare la massima precisione.



Controllo di un armadio elettrico



 Misurazione dell'isolamento in modalità manuale, Lock o a durata programmata, grazie al timer.
Misurazione dell'isolamento con visualizzazione simultanea dell'isolamento e della tensione di prova effettiva



Misurazione della continuità a 200 mA con valore < 2 Ω Display blu e ☑



Misurazione della continuità a 200 mA con valore > 2 Ω Display rosso e **★**

Applicazioni

CA 6528 è un prezioso alleato nella verifica della sicurezza degli impianti elettrici. Oltre a misurare la resistenza, l'isolamento e la continuità ai sensi delle norme internazionali in vigore (IEC 60364, NF C 15-100, VDE 100, ecc.), è utile anche in caso di interventi di manutenzione o riparazione di apparecchiature elettriche quali motori, cavi, ecc.



Manutenzione preventiva di un motore

Manutenzione preventiva

« Le misurazioni effettuate durante la messa in servizio di componenti nuovi o rigenerati sono indispensabili, ma è sempre buona norma verificare periodicamente l'isolamento degli impianti e delle apparecchiature elettriche per prevenire potenziali incidenti, implementando un programma di manutenzione preventiva. Con i dovuti controlli, è possibile rilevare per tempo l'obsolescenza, e quindi il deterioramento prematuro delle caratteristiche di isolamento, evitando incidenti che potrebbero non solo mettere a rischio la sicurezza delle persone e provocare danni alle cose, ma anche risultare in significativi costi di fermo impianto di uno stabilimento industriale. »



Misurazione della tensione

> verifica del livello di carica di una batteria in posizione tensione



Misurazione della resistenza

o.
g.
8
ᅙ
5
<u>ē</u>
8
Б
.⊒
S
ö
=
æ
Ö
eg
e
ਚੁੱ
ᅙ
å
a
æ
gg
Ö.
Š
æ
stic
st
Б
atte
a
ပၱ
ø.
ā
₽
ıtrattual
8
non
윧
9
Ē
8
മ്
ш
=
<u>'</u>
<u>Б</u>
1
2
162
4.

	CA 6528
Manutenzione industriale	
Tensione	
Portata di misura/risoluzione	1-700 V/1 V
Accuratezza/impedenza d'ingresso	$\pm 1,2\%$ L ± 1 pt in AC+DC; ± 1 L ± 1 pt in DC/25M Ω
Frequenza di utilizzo	DC; 30-440Hz
Isolamento	
Tensione di test	250-500-1000 V
Portata alla tensione di test maxi	11 GΩ
Conformità alla norma IEC 61557-2	2 GD
Portata di misura	
250 V	50kΩ-4,2GΩ
500 V	100kΩ-4,2GΩ
1 000 V	200kΩ-11GΩ
Portata di misura/Risoluzione	50kΩ-3,999/1kΩ; (0,2)* 3,6-39,99MΩ/10kΩ; 36-399,9MΩ/100kΩ; 360-4200MΩ/1MΩ; (1kV) 3,6-11,00GΩ/10MΩ
Accuratezza	$0,05-399,9M\Omega$: $\pm 1,5$ L ± 10 pt; $360-4200M\Omega$: ± 4 L ± 10 pt; ± 4 L ± 5 pt (sotto 1000 V); $3,6-11G\Omega$: ± 10 L ± 10 pt
Tensione di test (I<1mA)	0%+20%
Timer (mn:s)	Da 10s a 39mn 59s
Allarmi	1 soglia/tensione di prova
Continuità	
Portata di misura	0,02Ω-40Ω (200mA)
Accuratezza/Tensione in circuito aperto	±1,2% L ±3pt/6 VDC <u< 9="" td="" vdc<=""></u<>
Corrente di misura	≥200mA (fino a 2Ω)
Soglia di continuità (Bip rapido)	20/10
Compensazione del cavo	fino a 5Ω
Resistenza	
Portata di misura/Risoluzione	$1-399,9\Omega/0,1\Omega;360-3999\Omega/1\Omega;3,60-39,99k\Omega/10\Omega;36,0-420.0k\Omega/100\Omega$
Accuratezza	±1,2% L ±3pt
Caratteristiche generali	
Display	2x4000 pt
Alimentazione/Spegnimento automatico	6 x pile LR 6 oppure AA/10mn disattivabile
Autonomia	1000 misure: a 1M Ω @ 1kV (5s 0N/25s 0FF); >3000 misure di continuità (5s 0N/25s 0FF) a 1 Ω
Dimensioni/peso/indice IP	218 x 95 x 63mm/760g/IP40
CEM/Sicurezza elettrica	IEC 61326-1/IEC 61010-1, IEC 61010-2-030 e IEC 61010-2-034/600V CAT IV
Conformità alle norme	IEC 61557 (parti 1, 2, 4 e 10)

RISTICHE TECNICHE

CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA

C.A 6528 P01140838

1 controllore d'isolamento CA 6528 fornito in una borsa "mani libere" contenente:

2 cavi di sicurezza 1 rosso e 1 nero 1 pinza a coccodrillo rossa 1 punta di contatto nera 1 guaina protettiva montata sullo strumento 6 x pile LR6 oppure AA 1 scheda di sicurezza 1 manuale di avvio rapido 1 attestazione di verifica

ACCESSORI E RICAMBI

Set di cavi di sicurezza rosso e nero 1.5m: Pinza a coccodrillo rosso + nero: Punta di contatto rosso + nero: Astina di continuità:

P01295289Z P01295457Z P01295454Z P01102084A



ITALIA AMRA SPA

Via Sant'Ambrogio, 23 20846 MACHERIO (MB) Tél.: +39 039 245 75 45 Fax: +39 039 481 561 info@amra-chauvin-arnoux.it www.chauvin-arnoux.it

SVIZZERA CHAUVIN ARNOUX AG Moosacherstrasse 15

8804 AU / ZH Tél: +41 44 727 75 55 Fax: +41 44 727 75 56 info@chauvin-arnoux.ch www.chauvin-arnoux.ch

NEL MONDO CHAUVIN ARNOUX

190, rue Championnet 75876 PARIS Cedex 18 - FRANCE Tél.: +33 1 44 85 44 38 Fax:+33 1 46 27 95 59 export@chauvin-arnoux.fr www.chauvin-arnoux.com



^{*}sotto 1000V